

SERVISNÍ PROTOKOL

# Servisní protokol

Číslo protokolu: 2026-VZOR-0001

Datum výjezdu: 28.09.2026

Servisní firma: Ukázkový servis (smyšlená firma)

Technik: Ukázkový technik

Zákazník: Ukázkový zákazník

Adresa zakázky: Ukázková adresa – smyšlené údaje

Předmět servisu: Dvoukřídle okno v kuchyni

## Požadavek zákazníka

Kontrola zavírání okna a stavu těsnění.

## Provedené práce a výsledek

Seřízeno kování, promazány pohyblivé části. Po seřízení ověřeno otevření a zavření obou křídel.

## Použitý materiál

Mazivo na kování.

## Výhrady a nedokončené práce

Těsnění vykazuje opotřebení. Výměna nebyla součástí této návštěvy a zbývá ji domluvit.

## Fotodokumentace

Fotografie nejsou přiloženy.

## Potvrzení zákazníka

Tento dokument neobsahuje elektronický podpis zákazníka.

Dokument byl vytvořen v aplikaci DokladHotovo. Nenahrazuje revizní zprávu.